

수리전 사진



수리과정 및 완료라고 받은 사진



스티로폼까지 곰팡이가 피어 있음

수리 과정이라고 받은 사진



벽에 대한 사진은 없음

거실 겸 안방 천정



거실 겸 안방 천정



부엌천정

직접 촬영한 사진

