(株)正竣建業	위험성 평가 결과를 반영한 **안전보건 점검·관찰 일지**	결재	담당	검토	소장
			이예강	고아름	김진녀

현장명	P5-154KV	점검일	26.06.02 화

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과
굴착공사	소규모 TBM 실시 미흡으로 작업전 위험사항전달	소단위 TBM시간 줄여져야 하는 현황파악 비치선	이예강	관리자 및 TBM리더 TBM시 준수
	미흡사항으로 지형지상태로 작업방향으로 이차사고 등 위험사항발생	상태확인 후 TBM 진행	조영안	준수 및 전달사항 공유
바닥 분전반 철거작업	타워물질 취급 작업간 개인보호구 및 보안경	눈과 피부를 보호하기 위해 보안경과 내화학 장갑	이예강	작업전 작업에 맞는 안전보호구
	차폐상태 불량으로 인한 유해 타워물질 노출위험	착용 필수	조영안	및 사전 조치
바닥 분전반 철거, 이설작업	타워물질 취급 작업간 개인보호구 및 보안경	눈과 피부를 보호하기 위해 보안경과 내화학 장갑	이예강	작업전 작업에 맞는 안전보호구
	차폐상태 불량으로 인한 유해 타워물질 노출위험	착용 필수	조영안	및 사전 조치

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능