(株)正竣建業	위험성 평가 결과를 반영한 **안전보건 점검·관찰 일지**	결재	담당	검토	소장
			김민그	구기욱	김선복

현장명	SK Hynix 용인 Cluster 1기 154kv 구축공사	점검일	26. 6. 12

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과
도장작업	밀폐된 공간 작업자 질식 및 중독 위험	2인1조 작업 실시	김민그	
기계설치	해빙에 의해 노후된 타이 보강 관리 안됨	출입금지 및 유압 기준	김민그	
용접작업	밀폐된 공간 작업자 중량 미실시	방폭마스크 및 배기 실시	김민그	

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능