(株)正竣建業	위험성 평가 결과를 반영한 **안전보건 점검·관찰 일지**	결재	담당	검토	소장
			김민호	구기덕	김선복

현장명	SK Hynix 용인 Cluster 1기 154kv 구축공사	점검일	26.6.6

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과
도로굴착	차량통행 대면보행	내외국적경감 작업수 작업	김민호	
비계조립,사용	개구부방호 미설치에 떨어짐 추락	2인1조사용 구조상태	김민호	

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능