| (株)正竣建業 | 위험성 평가 결과를 반영한<br>**안전보건 점검·관찰 일지** | 결재 | 담당 | 검토 | 소장 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 전찬우 | 이승현 | 김성훈 |

| 현장명 | 기흥/화성 GH FAB 마감공사(개보수) | 점검일 | |
|---|---|---|---|

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

| 작업명 | 유해·위험요인 및 위험성 | 안전보건 대책 | 점검자 | 점검 및 조치결과 |
|---|---|---|---|---|
| 16 L 바닥 라이닝 | 바탕면 처리중 분진 및 | 방진 마스크, 자상 방지 장갑 | 전찬우 | 보호구 착용 상태 확인 |
| | 비산 먼지로 인한 호흡기 위험 | 보안경 등 개인 보호구 착용 | | 배풍기 포집망 설치 확인 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

| 작업명 | 유해·위험요인 및 위험성 | 안전보건 대책 | 점검자 | 점검 및 조치결과 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능