(株)正竣建業	위험성 평가 결과를 반영한 **안전보건 점검·관찰 일지**	결재	담당	검토	소장
			고대홍	고대홍	

현장명		점검일	26.06.04

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과
2F 4102A,B,C,D 서트트러스	밀폐공간출입시 환기장치 미가동	작업공간체적에맞는 배풍기설치 및가동	고대홍	배풍기 설치 및 가동확인
	질식위험			

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능