부적합 사항 관리 대장 - 현장안전보건점검단 [원도급사]

	발굴인	발부날짜	조치날짜	위치	부적합 발굴 경로		불합리 유형	부적합 내용	조치 前	조치 내용	조치 後	조치기한	위험성평가 반영 여부	비고
1		2025.01.13	26.06.11	C존 10F 1번계단		현장 점검 시 발굴	감전	분전반에 충전기 직접 연결		작업선 연결하여 조치 실시		즉조치 완료	N/A	
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														