



위험성 평가 결과를 반영한

안전보건 점검·관찰 일지

담당

경도

소장

김민수

구기혁

김신영

SK Hynix 용인 Cluster 1기 154KV 구축공사

점검일

26. 6. 11

① 위험성 평가 결과 상급(★★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	위해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	
				점검자	점검 및 조치결과
도장작업	방사능성상기 국풍(12m/s)	계명화근격유동기 작동	김민수		
기타작업	방사능성상기 국풍(12m/s)	보안경 착용, 작업	김민수		
안전보건	방사능성상기 국풍(12m/s)	3000시간에 한번의 구조	김민수		
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)					
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능