



**위험성 평가 결과를 반영한
안전보건 점검·관찰 일지**

담당

경도

소장

결재

26, 6, 16

SK Hynix 용인 Cluster 1기 154#v 구축공사

현장명

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

유해·위험요인 및 위험성

안전보건 대책

점검자

점검 및 조치결과

도파라인

반사광선으로 눈에서 중독의 우려가 있음

예방기 사용, 방독 마스크 착용

김민수

화재·가스

화재·가스 발생 시 인명피해 우려가 있음

작업시 화재 예방조치 실시

김민수

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

유해·위험요인 및 위험성

안전보건 대책

점검자

점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능