



위험성 평가 결과를 반영한

안전보건 점검·관찰 일지

담당	검토	소장
이예민	<i>Min</i> 2018년	<i>Min</i> 2018년

현장명 PS-1544400 점검일 2018.06.01 일 점검 및 조치결과

① 위험성 평가 결과 상급(★★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과
근로자	STR TRM 시공시 마찰로 인한 작업자 위험사유 발생	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
	위험 마찰사유로 인한 작업자 안전사고 발생	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
	위험 마찰사유로 인한 작업자 안전사고 발생	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
비정규직	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
비정규직	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
비정규직	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
	안전모 착용 미흡	안전모 착용	이예민	안전모 착용 및 TRM 시공시
② 작업 계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)				
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능