

대표이사

현장 점검표

□ 현장명 : 용인 도교일렉트론코리아 Y-PJT 신축현장 일 시 : 2026.05.29 (금)



협력사명	(주)정준건설	대표이사	김도한 
공종명	건축	현장소장	이명철 
점검사항		점검결과	
1. 단열배수판 절단기 점검		. 단열배수판 절단기 사용 후 화재 위험	
2. 단열배수판 작업 주위 화재 점검		. 단열배수판 작업 주위 화기작업 금지 및 소화기 비치	
3. 개인보호구 점검		. 감전 위험으로 완전코팅장갑 착용 후 작업	
□ 근로자 안전교육 실시내용			
- 작업 시 개인 보호구 착용(완전코팅장갑 및 방진마스크) 확인 - 관리자 현장 상주, 작업구간 간섭 및 위험요소, 근로자 건강 상태 등 체크 - 단열배수판 작업구간 화기 작업 금지 및 감전 주의			
□ 코오롱글로벌 및 타공종의 안전보건에 대한 의견			
N/A			
□ 현장의견 (현장소장/공사과장/안전관리자)			
1. 현장내 화재 발생 주의 및 관리, 당일 사용자재 정리정돈 후 폐기			
2. 단열배수판 상부 발빠짐 주의 및 주변 정리정돈 철저			
3. MSDS에 맞게 보호구 착용 철저(보호구 관리 철저)			

사진 대지



현장 점검(단열배수판 상부위 용접금지)



현장 점검



현장 점검(절단기 점검)



현장 점검(절단기 사용시 장갑 교체-완코팅장갑)



TBM시 완전코팅장갑 착용 및 교육