

위험성 평가 결과를 반영한



안전보건 점검·관찰 일시

원장명 SK Hynix 용인 Cluster 1기 154V 구축공사

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부패할 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검일	점검 및 조치결과	
					점검	조치결과
전기작업	콘크리트배선시 콘크리트	콘크리트배선시 콘크리트	김민~	26.6.8	김민~	김민~
도색작업	냄새 풍기기	냄새 풍기기	김민~			
미장작업	기계작업시 소음	마스크 착용	김민~			
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업량, 장비, 자재, 작업방법 등)						
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검일	점검 및 조치결과	

\* S-CAT 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능