



위험성 평가 결과를 반영한

# 안전보건 점검·관찰 일시

현장명 기흥/화성 GH FAB 마감공사(개보수)

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 증점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명 유해·위험요인 및 위험성

토스  
비밀  
개시이트  
유기용제 혼합으로 인한  
수동 어지럼증 위험

안전보건 대책

방독 마스크 착용 및  
배풍기 설치, 가-룸

점검자

진찬수

점검 및 조치결과

개인 보호구 착용생태 및  
배풍기 가-룸생태 확인

결재

진찬수

담당

검토

소장

김성훈

점검일

점검자

점검 및 조치결과

점검자

점검 및 조치결과

② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)

작업명 유해·위험요인 및 위험성

안전보건 대책

점검자

점검 및 조치결과

\* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능