

진단항목			고장코드	
자기진단 센서 점검	엔진(Engine), 변속기(Transmission), 선택적촉매환원(SCR), 제동제어(ABS), 에어백(SRS),			
	배터리 상태	진단항목	진단결과	
		진단의견	고객님 차량의 전자제어 센서 진단결과는 정상입니다.	
	안전 점검	고전압 부품 절연		
		배터리 셀 간 전압편차		
		배터리 모듈 온도		
		성능 점검	총 동작시간	
			누적 총 · 방전량	/
			배터리 충전량(SOC)	
	배터리 열화상태(SOH)			
급속 충전 횟수				
검사항목			결과 및 의견	
관능· 육안 검사	엔진오일 오염도 / 벨트상태	양호	관능검사 부분은 전체적으로 양호합니다.	
	원동기 이상음 / 시동장치 / 방열기	양호		
	동일성 / 차대 및 차체 / 물품적재장치	양호		
	(승차 / 조종 / 완충 / 방화)장치	양호		
	경음기 / (연결 및 견인 / 전기)장치	양호		
	연료장치 / 내압용기 / 시야확보 / 창유리	양호		
기타장치	양호			
서비스 제공	검사이후 계기판에 ABS, TCS 등의 경고등이 켜진 경우 시동을 껐다 켜고 주행하시면 경고등이 꺼집니다. ※ 귀하의 차량은 종합검사 대상입니다.			
종합 진단결과	<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>최종판정 : 적합</b></div> <리콜정보> 리콜건수(2건)  무상수리 리콜정보 - [현대] 포터2 - ECU 관련 무상수리 환경부 리콜정보 - [현대] 포터 2.5디젤 - 디젤 매  <부적합>  <종합의견>			

「자동차관리법」 제43조제2항, 같은 법 시행규칙 제80조제3항 및 「자동차종합검사의 시행 등에 관한 규칙」 제5조제4항에 따라 위와 같이 발급합니다.

2026년

06월 15일

02-2634-0314

삼부자동차정비(주) 자동차 검사소 검사책임자 김한영

본 진단서는 고객님의 차량 관리를 위한 진단결과입니다

