

## 전 현장 TBM 영상 모니터링 평가결과

현장명		평가점수												합 계	비 고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
1	용인시 에코타운 조성 민자사업	9	9	9	9	0								36	
2	운정3지구A-8BL민간임대주택 신축공사	8	9	9	9	0								35	
3	장위6구역 주택재개발 정비사업 파트 신축공사	9	8	9	10	10								46	
4	용인 은화삼지구 A1BL 공동주택 신축공사	8	10	10	10	10								48	
6	송도 역세권 2블럭 신축공사	10	10	10	10	10								50	
7	학익3구역 주택재개발정비사업	8	8	9	9	9								43	
8	양주역세권5 공동주택 신축공사	9	9	9	10	10								47	
9	성수장미아파트	9	9	10	10	10								48	
10	부천대장 A5 6BL공공주택	9	9	10	10	10								48	
평균		8.8	9.0	9.4	9.7	9.9	-	-	-	-	-	-	-	44.6	

### 1. 4월 대비 주요 성과(총평)

- 1) 평균대비 9.7점 → 5월 9.9점으로 전반적 TBM이행 상승 / 용인에코, 파주운정 준공으로 평가제외)
- 2) 근로자 참여확대 : 특히 근로자의 위험요소 및 안전대책 발표 수준이 우수했었으며, 현장별로 개인발표 수준이 높아졌는다 평가가 확인
- 3) 우수현장 : 송도 역세권 현장
- 4) 용인에코, 파주운정 준공으로 평가제외

### 2. 주요 분석 및 미흡 사항 (전 현장 공통)

- 1) 건의사항 질의가 다소 부족함

### 3. 향후 조치 계획

- 1) 우수사례 전파 : 송도 현장의 '리더 중심 고품질 TBM' 사례를 전 현장에 공유하여 벤치마킹 유도
- 2) 소통 강화 교육 : '건의사항 수렴'할 수 있도록 교육필요
- 3) 현장 점검 연계 : 본사 안전팀의 현장 점검 시 TBM 실무 지도를 지속적으로 진행

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 장위6구역 주택재개발 정비사업파트 신축공사

평가일 : 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	18회 업로드 확인함
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?		V		2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	전체 TBM시 전파
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	TBM활동이 양호하다 판단함				10	10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 용인 은화삼지구 A1BL 공동주택 신축공사

평가일: 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	개인별 작업장소, 위험요소, 안전대책 발표가 우수하다 판단함					10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 송도 역세권 2블럭 신축공사

평가일 : 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	-TBM 리더 TBM 진행하여, 근로자 건강상태, 고위험작업 전달, 개인발표, 공도구시연회, 건의사항등 TBM진행이 매우 우수함 - 신규자에 대한 집중 관리를요청함				10	10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 학익3구역 주택재개발정비사업

평가일 : 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	-현장 방문 교육을 통한 TBM활동 수준상향 되었음을 확인함				10	10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 양주역세권5 공동주택 신축공사

평가일: 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	-TBM활동이 양호하다 판단함				10	10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 성수장미아파트

평가일 : 2026.6.1.

구 분	점 검 항 목	평가결과			배 점	점 수	비 고
		상	중	하			
내 용	주 용 내 용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	TBM활동이 양호하다 판단함				10	10	

# TBM 영상 모니터링 평가표

현장명 : 부천대장 A5 6BL공공주택

평가일: 2026.6.1.

구분	점검항목	평가결과			배점	점수	비고
		상	중	하			
내용	주용내용						
T.B.M 실시여부	1. 일일 사이클 TBM 영상 업로드 횟수	V			2	2	
건강관리	2. 근로자 개인건강 관리 상태 확인 하였는가?	V			2	2	
작업내용 및 위험요인 공유	3. 전 근로자 작업내용, 위험요인, 안전대책 발표 하였는가?	V			2	2	
위험성평가	4. 위험성평가 교육 전달하였는가?	V			2	2	
건의사항	5. 근로자 건의사항 질의 하였는가?	V			2	2	
평가 소견	TBM활동이 양호하다 판단함				10	10	