안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 싸트라우스 현장		
소장명	임 종 [illegible] (인)	점검일	26.6.19
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
김영광	7종 주방 우레탄 작업구간 보수. 착용 불량 (보안경, 마스크).	불성실 작업자 시 보안경. 착용 철저. 방독마스크 · 착용 철저.
석상사장.	비계 상부 안전고리 착용상태 양호.	명로 수천 이상으로 남길 자재 보양 및 작업선 타수 요청.

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 19
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
7층 추방 수레한 작업구간보호구	개인 보호구 착용상태 양호
9,10층 석공사 수시위험성평가표점검	당일 작업 위험요소 고려 진행 이복 점검 이상없음