

경영진 안전점검일지

사업장명 : **도교일렉트론 코리아 신촌**

점검일 : 2026 년 6 월 18 일

점검자 : **김재환**

점검 사진



점검 내용		점검결과
주요위험작업 및 안전대책 (지적사항)	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 위험요인 상해 - 근로사 규정대로 착용 	<ul style="list-style-type: none"> - 열선전광기 사용 콘센트 자재 위에 놓고 작업, 카터시 라벨 발생 우려, 동봉으로 쓰러뜨려 조리 12명. - 배수관 작업자 무릎보호대 비착용 작업, 자재요망.
사고성 재발방지대책 이행 확인 (최근 6개월이내)	<ul style="list-style-type: none"> - 근로사 순계각 안전책 - 차원 (내전장) 대책. 	<ul style="list-style-type: none"> - 작업 현장내 환경은 위험사항 없으나 배수관 가는 작업시 자재방지 강중 장항 12명.
본사 안전보건팀 요청사항	<ul style="list-style-type: none"> - 근로사 안전정체 기록/조리. 	<ul style="list-style-type: none"> - 주단위 근로사 변경 및 안전정체 실시 중. - 근로사 2인 1조로 1조리
반복 부적합 중대 부적합 (원청사)	<ul style="list-style-type: none"> - 원청사 지적사항 없음. 	<ul style="list-style-type: none"> - 해당 없음.
기술인 의견 청취 대장 확인 (조치여부확인)	<ul style="list-style-type: none"> - 하계작업에 대한 조치 요망. 	<ul style="list-style-type: none"> - 작업 현장에 얼음물통 비치하며 수시로 성취차량로 관리 (필카리 분말사용 포함)
현장 조직의 적정성	<ul style="list-style-type: none"> - 현장 조직 관리자 다름. 	<ul style="list-style-type: none"> - 대규모급다가 아니라서 관리자 2명 있음. - 현장소장, 안전감독.
주단위 본사 안전팀 점검결과 확인	<ul style="list-style-type: none"> - 특이사항 없음. 	
현장이슈사항	<ul style="list-style-type: none"> - 무릎보호대 착용 준비. 	<ul style="list-style-type: none"> - 무릎 보호대 착용시 근로사 2인 1조 / 얼음물배치. - 예상사정 17 ~ 8회
안전보건 지시 사항 및 전달사항		<ul style="list-style-type: none"> - 안전링장 변경. - 지음 현장 관리 / 안전활동 유도. - 작업 후 현장 매니저 같이 작업요망.