



위험성 평가 결과를 반영한

안전보건 점검·관찰 일시

현장명 기흥/화성 GH FAB 마감공사(개보수)

현장명	결과		점검일	점검자	점검 및 조치결과	소장
	담당	검토				
① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록	전환우	이승현	점검일			김성훈
작업명	유해·위험요인 및 위험성		안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	
16 L	에포시 페리 작업 전		반진 마스크 착용 및 보안경	전환우	개인 보호구 착용상태 확인	
시공시페리	청소시 부진 발생 호흡계위험		착용, 배풍기 설치 및 가동		배풍기 가동상태 호신	
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)						
작업명	유해·위험요인 및 위험성		안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능