안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 A4주라우스 현장		
소장명	임 동영	점검일	26. 6. 8
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
석공사팀	• 비계 상부 안전고리 체결상태 비. • 누전차단점검 확인 이상없음.	• 화기 작업 내 정리정돈 요청.
조적팀.	할석가공 내 보안, 귀마개 착용 상태 양호.	• 작업선 바닥에서 2m이상 상부 여러 요청함.

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 08
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
1층 지하 랠트 면처리칠 보호구착용상태	기술인 1명 보인 것 미착용 / 즉시 착용조치
6층 V컷팅 작업구간 분진방지 여부	집진기 가동상태 수시 확인 / 이상 없음
9, 10층 석공사 작업선 지지상태	작업구간 작업선 2M이상이격 확인 / 이상 없음