

위험성 평가 결과를 반영한



안전보건 점검·관찰 일시

현장명		기흥/화성 GH FAB 마감공사(개보수)		결과	담당	검토	소장
① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록				점검일	전창수	이영현	이영현
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과			
EFS 에폭시라미네이션	유기용제 흡입시 두통, 현기증 발생 위험	방독 마스크 착용 및 배풍기 가동 하여 환기 실시	전창수	방독 마스크 및 개인보호구 착용상태. 배풍기 가동상태 확인			
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)							
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과			

* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능