

안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	몽도 씨트루스 현장		
소장명	임 동 영	점검일	26.6.9
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업, 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합, 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		
작업팀	점검 결과	조치 요청 사항	
적성리팀	자서판은 설치 작업은 구역 설정 양호. 3인1조 작업 준수 양호.	조치 사항 없음. 중점사항 확인 부여함.	
적성2팀	화강암 방수작업 현장 작업시 보안조. 마스크, 작업복상대 양호.	- 귀마개 착용 없음. 작업복상대 교육 실시	
서남4팀	배기상부 작업시 브리치로상대 양호.	광구 분진량에 직접연타하여 사용금지 요청	

