



위험성 평가 결과를 반영한

# 안전보건 점검·관찰 일지

담당      검토      소장

김민호

주기현

김민호

SK Hynix 용인 Cluster 1기 15KV 구축공사

점검일

26. 6. 11

① 위험성 평가 결과 상급(★★★) 위험성 및 대책에 대하여 필수 점검 ① 중점위험작업 ② 기타작업의 점검·관찰 후 부적합 사항 기록

작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	
				점검	조치결과
도선작업	배선배선 로딩이 어려움	배선배선 작업은 2차로	김민호		
시공작업	높은높이 작업에 의거함	안전보호 작업장바닥	김민호		
배선작업	전선배선 및 배선 이격도 확인함	3인배선용 작업장바닥	김민호		
② 작업계획 대비 변경사항 발생에 대한 안전보건대책 실시 (변경사항 : 작업팀, 장비, 자재, 작업방법 등)					
작업명	유해·위험요인 및 위험성	안전보건 대책	점검자	점검 및 조치결과	

\* S-CAR 내용 기록 및 분석을 위한 항목을 추가할 수 있음. 위험성 평가표에 직접 기록으로 대체 가능