안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 사도하우스 현장.		
소장명	임 종영 (서명)	점검일	26. 6. 10
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
석공사팀.	비계상부 석재 사용시 안전고리 체결 상태 확인 → 착용상태 양호.	1. 단열층 사용시 귀마개 착용상태 불량. 교육 및 귀마개 지급, 착용 상태 확인.
목영팀	할석 작업자 보안경, 보호장갑 방진보호대 착용 상태 양호.	· 작업선 바닥에 깔고 작업중 지적완료 전선거치대 활용하여 상부거치 실시.
작영팀	잭서포트 해체, 설치시 3인1조 구역설정 양호.	· 이상 없음

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영	점검일	26. 06. 10
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
화장실 방수턱 할석팀 보호구 착용상태	보안경, 방진마스크 착용 상태 / 양호
9. 10층 석공사 화기작업 점검	화재감시자 배치 확인 / 이상 없음
5번 계단 석재 설치구간 보호구	절단 작업기술인 개인보호구 착용상태 / 방진마스크 미착용 지적