안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 싸트라우스 현장.		
소장명	이 동 영	점검일	26.6.4
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
RCEG.	거푸집 해체 작업 점검 보호착용 상태 양호.	피치가로 당일 반출 요청.
식공사팀.	비계 상부 안전리 체결 상태 양호. 차수판시공시 보호장갑착용상태 양호.	비계 슬라이딩 발판이 오픈된채 방치됨. 추락위험으로 인해 즉시 닫힘조치 교육진행.

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 04
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
A존 6층 할석칩 보호구 착용상태	보안경, 방진 마스크, 충격방지장갑 착용상태 / 이상없음
9.10층 석공사 S-PCM 내용 점검	공사 진행 순서 S-PCM 대로 진행여부 점검 / 이상없음