안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 씨포라우스		
소장명	여용동 (인)	점검일	26.6.11
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
김영현	활석 작업구간 발견보다 진동방지장갑, 보안경 착용상태 양호	구역설정 미흡, 라바콘으로 즉시 구역설정 조치 요청함.
석공우팀	차수판 이동시 손에 임 양이 장갑 등 보호구 착용 상태 양호.	하기 샌딩시 방타수 물량부족으로 중전요청함 → 조치 완료.

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 11
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
각층 화성 구간 구획설정 상태	8층 화성 구간 구획설정 미비 / 라바콘 추가 설치
옥외 및 기술인 건강상태 확인	9, 10층 석공사팀 휴식시간 준수 여부 체크 / 이상없음
지하 램프 행들콩 보호구 착용상태	보안경, 방진마스크, 자상방지장갑 착용점검 / 양호