안전보건관리책임자 점검 일지

현장명	송도 씨로리우스		
소장명	임동영 (인)	점검일	26.6.22
점검시 확인사항	① 작업장 순회점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

작업팀	점검 결과	조치 요청 사항
석공사팀.	비계 상부 작업시 안전고리 체결 상태 확인	· 전날 우천으로 인한 고인물 제거 요청.
직영팀	우레탄 방수 작업구간 보호구 착용 상태 양호.	· 환기시설 배풀기 1대 추가 설치 요청.

공사 관리감독자 점검 일지

공종명	송도 싸토리우스 신축현장	점검자	김성대 부장
소장명	임동영 (인)	점검일	26. 06. 22
점검시 확인사항	① 작업장 순회 점검 1일 1회 이상 ② 자필 작성 단, 부재 시 대행자 지정하여 실시 후 반드시 확인 ③ 점검사항에는 반드시 금일 중점 위험작업 , 전일 부적합 사항, S-PCM 및 변경점 이행 여부 점검[일일 안전작업회의록 위험감소방안과 연계성] ④ 전일 대표이사 및 경영진 부적합 , 종사자 의견청취에 대한 이행여부 확인		

점검사항	점검 결과/조치 사항
2층 주방 방독마스크 착용 상태점검	기술인 1명 착용 상태 미흡 / 재착용 확인후 투입
지하1층 호퍼 타설구간 구획설정상태	구획설정 상태 양호, 유도원 배치 확인