

종합사회복지관 전기설비 문제점 보고

□ 문제점

○ 고압 파워퓨즈 노후화

- 파워퓨즈의 기능은 한전 선로에서 이상전압, 내부에서 기능고장 시 고장파급방지 및 설비보호를 위해 동작하여 고압개폐기를 개방
- 다른 현장에서 파워퓨즈 노후화로 인해 제 기능을 발휘 못하는 경우 다수 발생

□ 해결방안

○ 고압 파워퓨즈 3개 일괄 교체

- 정전 시 교체가능

○ '26.06.05 종합사회복지관 수전설비 법정 정기검사 시 정전이 수반되어 검사 중 교체

※ 안전관리자 직접 교체, 법정 정기검사 당일에 정전 후 교체 완료

□ 첨부

- 사진대지
- 견적서
- 청구서
- 세금계산서

보고자 : 전기안전관리자 세원전기 백승현

첨부. 사진대지



< 교체 전 >



< 신품 파워 퓨즈 >



< 기 사용품 철거 후 신품 설치 >



< 교체 완료 >

전자세금계산서					승인번호	20260608-10260608-63554544					
공급자	등록번호	597-18-01885		종사업장번호		공급받는자	등록번호	614-83-00025		종사업장번호	
	상호(법인명)	세원전기		성명	백승현		상호(법인명)	하동군청(종합사회복지관)		성명	하동군수
	사업장주소	경상남도 진주시 사들로 20, 302호(충무공동)					사업장주소	경상남도 하동군 하동읍 군청로 23(, 하동군청)			
	업태	서비스업	종목	전기안전대행			업태	부동산업	종목	임대업	
	이메일	swonelec@naver.com					이메일	suujin@korea.kr			
작성일자	공급가액		세액		수정사유	비고					
2026-06-08	450,000		45,000		해당없음	입금계좌 : 국민은행 892501-00-057174 / 백승현(세원전기)					
월	일	품목		규격	수량	단가	공급가액	세액	비고		
06	08	고압 파워퓨즈 교체					450,000	45,000			
합계금액		현금	수표	어음		외상미수금		이 금액을 (청구) 함			
495,000											



본 인쇄물은 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 발급, 또는 홈택스로 전송된 전자(세금)계산서입니다.
 발급사실 확인은 상기 홈페이지의 "전자(세금)계산서 조회" 제3자 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림
 발급사실 조회 및 수정 발급사실 알림 신청"을 이용하시기 바랍니다. QR코드를 통해 손택스에서 쉽게 확인할 수 있습니다.