

## 추락방지 안전시설 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장

점검일자 : 2026 년 06 월 08 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	안전난간대는 중간, 상부 난간대 및 발끝막이판 등 기준에 맞게 설치되었는지 여부	비계 안전시설은 기준에 맞게 설치 확인	O
2	추락방지망은 견고히 고정 되어 있으며, 망 위에 이물질 방지 여부	N/A	
3	개구부는 흔들림 없이 고정되어 있으며, 경고표지는 부착되어 있는지 여부	경고표지 부착 확인	O
4	작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2지점 이상 견고하게 고정 되어 있는지 여부	2점 이상 견고하게 고정	O
5	비계 승강통로의 해치발판 덮개는 사용 후 즉시 닫고 임의 사용금지를 위한 잠금장치를 하였는지 여부	해치발판 사용 후 즉시 잠금장치 확인	O
6	고소작업대 안전고리체결용 생명줄 설치 상태 또는 외부 구조물에 추락방지대를 설치되었는지 여부	N/A	
7	천정 작업시 근로자가 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비(생명줄고리)가 견고하게 설치되었는지 여부	N/A	
8	천정 상,하부 이동 시 개구부 주변 안전난간대 설치 여부(개방형 개구부 덮개는 덮개 설치 여부)	N/A	
9	기존설비(트러스, 배관, 케이블 트레이) 상부에서 작업시 합판 고정 및 틈새 안전조치 여부	N/A	
10	사다리는 아웃트리거 확장 및 벌어짐 방지 장치는 설치되었는지 여부	아웃트리거 내연판 고정 확인	O
기타 특이사항	N/A		
사진대지			
점검사진 권장	점검사진 권장		

## 추락방지 안전시설 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장

점검일자 : 2026 년 06 월 09 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	안전난간대는 중간, 상부 난간대 및 발끝막이판 등 기준에 맞게 설치되었는지 여부	성적. 중간 난간대, 발끝막이판 1회 완료	o
2	추락방지망은 견고히 고정 되어 있으며, 망 위에 이물질 방치 여부	N/A	
3	개구부는 흔들림 없이 고정되어 있으며, 경고표지는 부착되어 있는지 여부	경고표지 부착 완료	o
4	작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2지점 이상 견고하게 고정 되어 있는지 여부	작업발판 2점까지 견고하게 고정	o
5	비계 승강통로의 해치발판 덮개는 사용 후 즉시 닫고 임의 사용금지를 위한 잠금장치를 하였는지 여부	해치발판 즉시 닫음	o
6	고소작업대 안전고리체결용 생명줄 설치 상태 또는 외부 구조물에 추락방지대를 설치되었는지 여부	N/A	
7	천정 작업시 근로자가 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비(생명줄고리)가 견고하게 설치되었는지 여부	N/A	
8	천정 상,하부 이동 시 개구부 주변 안전난간대 설치 여부(개방형 개구부 덮개는 덮개 설치 여부)	N/A	
9	기존설비(트러스, 배관, 케이블 트레이) 상부에서 작업시 합판 고정 및 틈새 안전조치 여부	합판트러스 리프트를 고정하여 허용하임	o
10	사다리는 아웃트리거 확장 및 벌어짐 방지 장치는 설치되었는지 여부	A형 사다리 내면 견착록	o
기타 특이사항		N/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	

## 추락방지 안전시설 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장

점검일자 : 2026 년 06 월 10 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	안전난간대는 중간, 상부 난간대 및 발끝막이판 등 기준에 맞게 설치되었는지 여부	중간, 상부 난간대, 발끝막이판 모두 확인	O
2	추락방지망은 견고히 고정 되어 있으며, 망 위에 이물질 방치 여부	N/A	
3	개구부는 흔들림 없이 고정되어 있으며, 경고표지는 부착되어 있는지 여부	사다리 고정장치 확인	O
4	작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2지점 이상 견고하게 고정 되어 있는지 여부	2점 이상 견고하게 고정 확인	O
5	비계 승강통로의 해치발판 덮개는 사용 후 즉시 닫고 임의 사용금지를 위한 잠금장치를 하였는지 여부	비계 승강, 해치 덮개 확인 잠금장치 확인	O
6	고소작업대 안전고리체결용 생명줄 설치 상태 또는 외부 구조물에 추락방지대를 설치되었는지 여부	N/A	
7	천정 작업시 근로자가 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비(생명줄고리)가 견고하게 설치되었는지 여부	N/A	
8	천정 상,하부 이동 시 개구부 주변 안전난간대 설치 여부(개방형 개구부 덮개는 덮개 설치 여부)	N/A	
9	기존설비(트러스, 배관, 케이블 트레이) 상부에서 작업시 합판 고정 및 틈새 안전조치 여부	합판 설치 확인, 2점 고정 후 240x40, 두께 30mm 이상 확인	
10	사다리는 아웃트리거 확장 및 벌어짐 방지 장치는 설치되었는지 여부	A형 사다리, A형 받침기 확인	O
기타 특이사항		N/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	

## 추락방지 안전시설 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장

점검일자 : 2026 년 06 월 11 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	안전난간대는 중간, 상부 난간대 및 발끝막이판 등 기준에 맞게 설치되었는지 여부	중간, 상부 난간대 발끝막이판 기준에 맞게 설치 확인	O
2	추락방지망은 견고히 고정 되어 있으며, 망 위에 이물질 방치 여부	N/A	
3	개구부는 흔들림 없이 고정되어 있으며, 경고표지는 부착되어 있는지 여부	개구부 부착 확인	O
4	작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2지점 이상 견고하게 고정 되어 있는지 여부	작업발판 2점 고정 확인 확인	O
5	비계 승강통로의 해치발판 덮개는 사용 후 즉시 닫고 임의 사용금지를 위한 잠금장치를 하였는지 여부	해치발판 덮개 사용 후 즉시 닫고 잠금 장치	O
6	고소작업대 안전고리체결용 생명줄 설치 상태 또는 외부 구조물에 추락방지대를 설치되었는지 여부	N/A	
7	천정 작업시 근로자가 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비(생명줄고리)가 견고하게 설치되었는지 여부	N/A	
8	천정 상,하부 이동 시 개구부 주변 안전난간대 설치 여부(개방형 개구부 덮개는 덮개 설치 여부)	N/A	
9	기존설비(트러스, 배관, 케이블 트레이) 상부에서 작업시 합판 고정 및 틈새 안전조치 여부	기존 설비 상부에서 작업시 합판 고정, 틈새 안전 조치	O
10	사다리는 아웃트리거 확장 및 벌어짐 방지 장치는 설치되었는지 여부	아웃트리거 아웃트리거	O
기타 특이사항		N/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	

## 추락방지 안전시설 안전점검표

현장명 : GH-FAB 현장

점검자 : 노재학 과장

점검일자 : 2026 년 06 월 12 일

NO	점검항목	이행여부 점검결과	조치여부 (O/X)
1	안전난간대는 중간, 상부 난간대 및 발끝막이판 등 기준에 맞게 설치되었는지 여부	중간, 상부 난간대, 발끝막이판 설치 확인	O
2	추락방지망은 견고히 고정 되어 있으며, 망 위에 이물질 방지 여부	N/A	
3	개구부는 흔들림 없이 고정되어 있으며, 경고표지는 부착되어 있는지 여부	개구부 시멘트 고정 확인 경고표지 부착 확인	O
4	작업발판은 뒤집히거나 떨어지지 않도록 2지점 이상 견고하게 고정 되어 있는지 여부	2지점 이상 떨어지지 않도록 고정 확인	O
5	비계 승강통로의 해치발판 덮개는 사용 후 즉시 닫고 임의 사용금지를 위한 잠금장치를 하였는지 여부	해치 발판 덮개 사용 후 잠금 장치 확인	O
6	고소작업대 안전고리체결용 생명줄 설치 상태 또는 외부 구조물에 추락방지대를 설치되었는지 여부	N/A	
7	천정 작업시 근로자가 안전대를 걸 수 있는 안전대 부착설비(생명줄고리)가 견고하게 설치되었는지 여부	N/A	
8	천정 상,하부 이동 시 개구부 주변 안전난간대 설치 여부(개방형 개구부 덮개는 덮개 설치 여부)	N/A	
9	기존설비(트러스, 배관, 케이블 트레이) 상부에서 작업시 합판 고정 및 틈새 안전조치 여부	배관 배선 작업전 합판 고정 확인	O
10	사다리는 아웃트리거 확장 및 벌어짐 방지 장치는 설치되었는지 여부	O	O
기타 특이사항		N/A	
사진대지			
점검사진 권장		점검사진 권장	